

## TEHNOLOŠKI PROCES INSTALACIJE TAKTILNIH TRAKA, TRAKA UPOZORENJA I SIGNALA

Da bi se osigurala odgovarajuću instalaciju, sledeći uslovi moraju da se poštuju:

1. Postojeća ravna površina (bitumen, beton) - površina mora biti stara najmanje 30 dana.
2. U slučaju kiše, neophodno je da se ostavi da se površina osuši za 2-3 dana prije instalacije.
3. U slučaju instalacije na stariju betonsku podlogu, preporučuje se prvo da nanosimo podlogu.
4. Površina mora da bude bez prašine i suva.
5. Površine i temperatura vazduha treba da bude između 7 - 30 ° C tokom instalacije.
6. Instalaciju treba da sprovede 3 radnika.

### PROCEDURA INSTALACIJE

- Izmerite mjesto instalacije i označite ga sa trakom - slika br. 1.
- Nanesite ljepak (pripremljen unaprijed) na označenom prostoru i šire od toga - idealno koristeći nož (spatula) - Slika br. 2.
- U isto vreme, početi odmah primenu traka = uklonite prvo zaštitni film donji, stavite ih preko ljepka i pobrinite se da budu snažno pritisnute - slika br. 2 i 3.
- Nakon 5-10 minuta (zavisno od površine i temperature vazduha), neophodno je ukloniti trake za označavanje. Važno: Ljepak ne mora biti jako priljepljen prilikom uklanjanja trake, inače će uklanjanje biti teško.
- Na 20 ° C temperature, kaiševi će biti pravilno postavljen za oko 17 minuta i pojasevi su spremni da se koriste. Niža temperatura produžava ovaj put i obrnuto.

Mjerenje i ugradnja pojaseva upozorenja mora da bude precizna. Potencijalne izmjene ili popravke su teške - obično je potrebno da brusite površinu daleko.

### PRIPREMANJE DVO-KOMPONENTNOG LJEPILA

Nakon otvaranja kante(10kg), pomiješati ga pravilno koristeći električni uređaj za mešanje u trajanju od 30 sekundi. Stavite ceo paket (100 g) Perkadok učvršćivača sa ljepkom i pravilno ponovo (30s) izmiješati. Ova mješavina treba odmah da se primjeni na površinu označenu za instalaciju i instalacija bi trebalo da počne u isto vreme. Imate oko 3 minuta da primijenite cijelu kantu ljepka (10kg) od ovog trenutka, u zavisnosti takođe od površinie i temperature vazduha. Takođe je moguće koristiti miješani ljepak bez Perkadok učvršćivača u 2 serije (5kg ljepka i 50g Perkadok učvršćivača).



Slika br.1



Slika br.2



Slika br.3